

# Telemetro



## Caratteristiche

: 661

## Norme

☑ IP 54

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Misurare distanze.  
Calcola superfici e volumi.

### Specifiche tecniche

Portata massima: 50 m  
Cronologia misure: 20.  
Tipo di tastiera: tasto programmabile (duraturo).  
Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +50 °C.  
Temperatura di conservazione: da -20 °C a +60 °C.  
Umidità di funzionamento: < 95% RH (senza condensa).  
Umidità di conservazione: dal 30% al 50% RH.  
Autonomia delle batterie: fino a 4.000 misure.  
Batterie: 2 batterie 1,5 V, di tipo ministilo AAA.  
Disattivazione del laser: dopo 0,5 min.  
Spegnimento automatico del dispositivo: dopo 3 minuti.  
Dimensioni (mm): 110 x 46 x 28.  
Peso (g): 100.

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

**Imballaggio**



**Cartone**

Altezza (cm) : 15,5  
 Lunghezza (cm) : 9,5  
 Profondità (cm) : 6,8  
 📦 Peso netto (kg) : 0,135  
 📦 Peso lordo (kg) : 0,3



**Confezionamento 1**



x 50

**Cartone**

Altezza (cm) : 36,5  
 Lunghezza (cm) : 33  
 Profondità (cm) : 49,5  
 📦 Peso netto (kg) : 15,2  
 📦 Peso lordo (kg) : 16,2



**Confezionamento 2**



x 300

**Pallet**

Altezza (cm) : 114  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 📦 Peso netto (kg) : 97,2  
 📦 Peso lordo (kg) : 118,2

